

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Faro condensateur 1,5mf pour LUZON 33750

Référence : **CBB61** · Catégorie : Drivers et Alimentations



DESCRIPTION

Le condensateur Faro 1,5 microfarad est un composant de rechange spécifiquement conçu pour les luminaires Luzon modèle 33750. Il assure le fonctionnement correct du moteur et stabilise la tension électrique. Ce condensateur est une solution fiable pour remplacer une pièce défectueuse sur votre lustre Luzon.

10,00 €

Prix public indicatif TTC



Fiche produit en ligne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques non renseignées pour ce produit.